

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91445222MA4WQGEU39001U
单位名称：广东富之源铜业有限公司
报告时段：2020年第04季
法定代表人（实际负责人）：候林杰
技术负责人：候林杰
固定电话：06635559222
移动电话：13822062202

排污单位名称（盖章）

报告日期：2021年07月21日

承诺书

揭阳市生态环境局：

广东富之源铜业有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称： (盖章)

法定代表人： (签字)

日期：

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表1-1 废气排放量

排放口类型	污染物	实际排放量 (吨)				备注
		10月份	11月份	12月份	季度合计	
全厂合计	颗粒物	/	/	/	0	
	VOCs	/	/	/	0	
	SO2	/	/	/	0	
	NOx	/	/	/	0	

表1-2 废水排放量

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	污染物种类	实际排放量 (吨)				是否超标及超标原因
		10月份	11月份	12月份	季度合计	

(二) 超标排放信息

表2-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m3)	超标原因说明

表2-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/L)	超标原因说明

(三) 污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段) 开始时段-结束时段	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
			污染因子	排放范围	

(四) 结论

本公司已停产，进行污染设施整改。